

通学路対策箇所図(第二小学校区)



7 見通しが悪く、飛び出し等危険である。



<対策済>
横断指導線の再表示



13 横断歩道がなく横断時危険である。



<対策済>
横断指導線の設置



9 交通量が多い車道・歩道ともに狭いため、危険である。



<対策済>
外側線の再表示、路面表示の設置



11 交通量が多いが車道が狭く、歩道もないため危険である。



<対策済>
外側線の再表示、路面表示の設置

14 街灯がなく、夜危険である。

<対策メニュー>
防犯灯設置
(町から地区への補助金)

16 街灯がなく、夜危険である。



<対策メニュー>
防犯灯設置(町から地区への補助金)

15 交通量が多いが信号がなく、横断時危険である。



<対策済>
交差点のカラー舗装化、外側線再表示



8 歩道と法尻水路との高低差が大きいため、危険である。



<対策済>
転落防止柵の設置



12 交通量が多いが横断歩道がなく、横断時危険である。

<対策済>
路面表示、横断指導線の設置

10 交通量が多く信号もないため、横断時危険である。



<対策済>
外側線の再表示、路面表示の設置



凡例

● ■ : 要対策箇所

